

(お知らせ)

平成30年9月11日
(9時00分現在)
京都市災害対策本部
(行財政局防災危機管理室)
Tel 212-6792

平成30年台風第21号及び大雨警報(9月7日, 9月9日発表)等に伴う
被害状況等について(第6報)

1 人的被害(32人)

重傷者: 1人, 軽傷者: 31人

2 建物被害(571棟)

- (1) 住家被害: 全壊3棟(左京区), 一部破損497棟(伏見区174棟, 右京区107棟 等)
床上浸水1棟(右京区)
- (2) 非住家被害
公共建物: 一部破損19棟(区役所支所, 出張所, 京都駅 等)
その他: 全壊1棟(空き家), 一部破損50棟(事業所, 空き家 等)

3 道路被害等

規制中の道路: 30件

4 農林水産被害

農作物: 42.96ha(柿, ぶどう, ネギ, キャベツ, 小松菜, なす 等)
農地: 2箇所(畦畔崩壊)
農業用施設: 215箇所(倉庫, ビニールハウス, 取水施設等の破損)
林道等: 44箇所(倒木)

5 文化財関係被害

- (1) 有形文化財(建造物): 73件
国宝: 7件(二条城二の丸御殿 等), 重要文化財: 45件(八坂神社本殿 等),
国登録文化財: 7件(仁和寺 等), 市指定・登録文化財: 14件(毘沙門堂 等)
- (2) 有形文化財(美術工芸品): 6件
国宝: 1件(清涼寺木造阿阿弥陀如来及両脇侍坐像),
重要文化財: 5件(大覚寺障壁画 等)
- (3) 記念物: 35件
史跡及び名勝: 3件(鹿苑寺(金閣寺)庭園 等), 史跡: 21件(上賀茂神社 等),
名勝: 10件(金地院庭園 等), 天然記念物: 1件(八幡宮のスギ)
- (4) その他: 8件
民俗文化財: 1件, 環境保全地区: 5件, その他: 2件

6 停電情報(関西電力ホームページより)

京都市地域で約1,710軒

1 被害状況

(1) 人的被害

被害区分	合計	行政区	被害状況
重傷者	1人	西京区 1人	82歳女性 風に煽られ転倒し左大腿部骨折
軽傷者	31人	北区 4人	80代男性 飛来した看板に当たり転倒し擦過傷等
			80代女性 突風で閉まった扉で左腕を負傷
			70代男性 転倒し左膝を負傷
			102歳女性 風に煽られ転倒し右側頭部負傷
		上京区 1人	74歳女性 右前腕負傷
		中京区 4人	年齢調査中 風により割れた窓ガラスの破片で負傷
			60代女性 鉄製ドアに手を挟み負傷
			90代男性 瓦が落下し、負傷
			50代女性 転倒し、後頭部を負傷
		下京区 5人	60代男性 落下した京都駅天井ガラスにより頭部切傷
			21歳女性 落下した京都駅天井ガラスにより右手親指切傷
			32歳男性 飛来物により後頭部を割傷
			83歳男性 風に煽られ転倒しまぶたの上を裂傷
			68歳女性 突風で開いた扉で左肩打撲
		右京区 6人	56歳女性 自転車走行中風に煽られ転倒
			83歳男性 庭で脚立から転落し負傷
			67歳男性 扉で頭部を打ち付け負傷
			75歳男性 屋根材が落ち負傷
			71歳男性 強風により窓ガラスが割れ負傷
			59歳男性 風に煽られ転倒
		西京区 8人	67歳男性 トラック横転による負傷
			80代女性 歩行中に転倒
			30代女性 飛来物による負傷
			10歳未満女性 飛来物による負傷
			50代男性 トラック横転による負傷
			50代男性 バイク転倒による負傷
			50代男性 飛来物が頭に当たり負傷
			40代女性 強風により窓ガラスが割れ負傷
		西京区 (洛西) 2人	60代男性 自宅屋根から転落
			80代女性 自宅窓ガラスが顔等に当たり負傷
		伏見区 (深草) 1人	40代女性 強風で閉まった扉に右手が挟まり負傷

(2) 建物被害

ア 住家被害

被害区分	合計	行政区	発生場所
全壊	3 棟	左京区 3 棟	上高野東山 1 棟, 鞍馬貴船町 2 棟
一部破損	497 棟	北区 63 棟	上賀茂深泥池町 1 棟, 平野上八丁柳町 1 棟, 紫野上柏野町 1 棟, 大北山原谷乾町 2 棟, 大森東町 1 棟, 小野上ノ町 1 棟, 紫竹桃ノ本町 2 棟, 鷹峯南鷹峯町 1 棟, 北野白梅町 1 棟, 紫竹西野山町 1 棟, 大宮玄琢北町 2 棟, 新御霊口町 1 棟, 紫竹下緑町 2 棟, 小山下板倉町 1 棟, 上賀茂中ノ坂町 1 棟, 紫野西舟岡町 1 棟, 大北山原谷乾町 2 棟, 紫野上柳町 1 棟, 紫竹下梅ノ木町 2 棟, 紫野上築山町 1 棟, 等持院北町 3 棟, 紫竹西桃ノ本町 1 棟, 西賀茂川上町 1 棟, 大宮西総門口町 1 棟, 紫竹牛若町 1 棟, 紫野雲林院町 1 棟, 紫野中柏野町 2 棟, 小松原北町 1 棟, 紫野下門前町 1 棟, 小山東大野町 1 棟, 西賀茂水垣町 1 棟, 紫野北舟岡町 1 棟, 紫野東舟岡町 3 棟, 紫竹北栗栖町 1 棟, 衣笠馬場町 1 棟, 紫野東御所田町 1 棟, 出雲路俵町 2 棟, 北野紅梅町 1 棟, 紫野下築山町 1 棟, 紫野上門前町 1 棟, 紫竹下長目町 1 棟, 鷹峯光悦町 1 棟, 紫竹上ノ岸町 1 棟, 西賀茂今原町 1 棟, 上賀茂桜井町 1 棟, 紫竹上園生町 1 棟, 紫野十二坊町 1 棟, 等持院中町 1 棟, 西賀茂蟹ヶ坂町 1 棟, 大宮釈迦谷 1 棟, 紫野下石龍町 1 棟
		上京区 26 棟	仲之町 3 棟, 室町頭町 1 棟, 鳳瑞町 2 棟, 勘解由小路町 1 棟, 横大宮町 1 棟, 富小路町 1 棟, 実相院町 1 棟, 薬師町 1 棟, 継孝院町 1 棟, 四番町 1 棟, 小島町 1 棟, 高德寺町 1 棟, 聖天町 1 棟, 一色町 1 棟, 下清蔵口町 1 棟, 観世町 1 棟, 西熊町 1 棟, 東若宮町 1 棟, 鶴山町 1 棟, 末広町 1 棟, 主税町 1 棟, 北猪熊町 1 棟, 柏清盛町 1 棟
		左京区 34 棟	北白川山田町 1 棟, 下鴨蓼倉町 1 棟, 松ヶ崎東桜木町 1 棟, 北白川上池田町 1 棟, 松ヶ崎西桜木町 1 棟, 静市市原町 1 棟, 岩倉長谷町 4 棟, 松ヶ崎御所ノ内町 1 棟, 松ヶ崎桜木町 1 棟, 岡崎西福ノ川町 2 棟, 修学院犬塚町 1 棟, 吉田橋町 1 棟, 下鴨泉川町 1 棟, 北白川蔦町 1 棟, 一乗寺西浦畑町 1 棟, 大文字町 1 棟, 岩倉西五田町 1 棟, 下鴨北芝町 1 棟, 吉田神楽岡町 1 棟, 上高野仲町 1 棟, 一乗寺松原町 1 棟, 田中西大久保町 1 棟, 北白川小倉町 1 棟, 下鴨岸本町 1 棟, 田中南大久保町 1 棟, 鹿ヶ谷寺ノ前町 1 棟, 一乗寺西水干町 1 棟, 上高野下荒蒔町 1 棟, 田中大久保町 1 棟, 田中東春菜町 1 棟
		中京区 45 棟	壬生高樋町 2 棟, 壬生松原町 3 棟, 西ノ京円町 1 棟, 三条猪熊町 1 棟, 西ノ京銅駝町 1 棟, 式部町 1 棟, 聚楽廻松下町 1 棟, 壬生神明町 1 棟, 西ノ京船塚町 2 棟, 今新在家東町 1 棟, 瓦町 1 棟, 壬生御所ノ内町 2 棟, 壬生檜町 1 棟, 壬生榎ノ宮町 1 棟, 西ノ京東中合町 1 棟, 西ノ京右馬寮町 2

		棟, 壬生東土居ノ内町1棟, 壺屋町(堀川六角下ル)2棟, 三条猪熊北町1棟, 西ノ京左馬寮町1棟, 壬生馬場町1棟, 壬生東大竹町1棟, 聚楽廻中町1棟, 西ノ京車坂町1棟, 越後町1棟, 姉大宮町西側(大宮三条上ル西側)1棟, 北壺井町1棟, 壬生大竹町1棟, 西ノ京島ノ内町1棟, 菱屋町1棟, 壬生森町2棟, 壬生森前町1棟, 槌屋町1棟, 若松町1棟, 西ノ京内畑町1棟, 西ノ京職司町1棟, 壬生下溝町1棟
	東山区 3棟	今熊野宝蔵町1棟, 五条橋東六丁目1棟, 今熊野南谷町1棟
	山科区 3棟	北花山寺内町1棟, 北花山中道町1棟, 小山谷田町1棟
	下京区 6棟	仏具屋町1棟, 西七条中野町1棟, 西橋詰町1棟, 清水町1棟1棟, 中堂寺前町1棟, 西七条東石ヶ坪町1棟
	南区 12棟	久世中久町2棟, 東九条明田町1棟, 吉祥院政所町1棟, 久世大藪町5棟, 西九条高島町2棟, 上鳥羽鍋ヶ淵町1棟, 四ツ塚町1棟, 久世殿城町1棟, 上鳥羽西浦町1棟, 久世高田町1棟, 唐橋花園町1棟, 上鳥羽南唐戸町1棟, 唐橋赤金町1棟, 上鳥羽八王神町1棟, 久世東土川町1棟, 上鳥羽清井町1棟, 唐橋平垣町1棟, 西九条唐橋町2棟, 吉祥院西ノ庄淵ノ西町1棟, 上鳥羽北村山町1棟, 西九条大国町1棟, 西九条御幸田町1棟, 上鳥羽岩ノ本町1棟
	右京区 103棟	西京極畑田町1棟, 宇多野福王子町3棟, 西院春日町2棟, 西京極西川町1棟, 嵯峨中通町1棟, 嵯峨野芝野町3棟, 嵯峨新宮町2棟, 梅津徳丸町1棟, 太秦桂ヶ原町1棟, 梅ヶ畑高鼻町2棟, 太秦西野町4棟, 嵯峨野神ノ木町1棟, 西京極南庄境町1棟, 梅津萩原町6棟, 西京極浜ノ本町2棟, 嵯峨天龍寺油掛町1棟, 西院太田町2棟, 嵯峨野有栖川町3棟, 太秦御領田町1棟, 嵯峨天龍寺造路町1棟, 太秦安井池田町1棟, 梅津北浦町1棟, 太秦安井東裏町1棟, 太秦森ヶ西町1棟, 鳴滝音戸山町1棟, 梅津中村町1棟, 山ノ内大町1棟, 梅ヶ畑中田町4棟, 西京極堤下町1棟, 西京極北裏町1棟, 常盤出口町1棟, 西院小米町1棟, 山ノ内五反田町1棟, 太秦青木元町1棟, 梅津徳丸町1棟, 山ノ内瀬戸畑町1棟, 嵯峨伊勢ノ上町1棟, 花園内畑町1棟, 嵯峨野南浦町2棟, 北嵯峨名古屋町1棟, 太秦安井辻ノ内町1棟, 梅津高畝町1棟, 梅津段町1棟, 太秦三尾町1棟, 嵯峨広沢北下馬野町1棟, 太秦下角田町1棟, 梅津中倉町1棟, 鳴滝泉谷町1棟, 嵯峨二尊院門前北中院町3棟, 梅ヶ畑中縄手町1棟, 鳴滝中道町2棟, 鳴滝桐ヶ淵町2棟, 嵯峨大沢落久保町1棟, 宇多野御池町1棟, 太秦井戸ヶ尻町1棟, 太秦一ノ井町1棟, 梅津フヶノ川町1棟, 太秦和泉式部町2棟, 常盤一ノ井町2棟, 太秦樋ノ内町1棟, 太秦上ノ段町1棟, 嵯峨朝日町1棟, 嵯峨野千代ノ道町1棟,

		龍安寺塔ノ下町 1 棟, <u>梅津南上田町 1 棟</u> , <u>太秦藤ヶ森町 1 棟</u> , <u>太秦海正寺町 1 棟</u> , <u>西院久田町 1 棟</u> , <u>西京極下沢町 1 棟</u> , <u>太秦青木ヶ原町 1 棟</u> , <u>嵯峨折戸町 1 棟</u> , <u>花園寺ノ内町 1 棟</u> , <u>太秦皆正寺町 1 棟</u> , <u>嵯峨広沢御所ノ内町 1 棟</u>
	右京区 (京北) 4 棟	京北中江町谷川尻 1 棟, 京北上中町宮ノ本 2 棟, 京北鳥居町床波 1 棟
	西京区 24 棟	桂芝ノ下町 1 棟, 檜原口戸 1 棟, 桂野里町 1 棟, 上桂森下町 1 棟, 川島権田町 1 棟, 下津林南大般若町 1 棟, 桂稻荷山町 1 棟, 桂乾町 1 棟, 御陵荒木町 1 棟, 山田箱塚町 1 棟, 山田猫塚町 1 棟, 松尾木ノ曾町 1 棟, 御陵溝浦町 1 棟, 御陵北山下町 1 棟, 牛ヶ瀬西柿町 1 棟, 上桂東ノ口町 1 棟, 桂千代原町 1 棟, 檜原庭井 1 棟, 川島粟田町 1 棟, 桂良町 2 棟, 川島三重町 1 棟, 下津林佃 1 棟, 松室吾田神町 1 棟
	伏見区 102 棟	桃山筒井伊賀東町 2 棟, 横大路東裏町 1 棟, 竹田西桶ノ井町 1 棟, 西柳町 1 棟, 納所北城堀 3 棟, 桃山町伊庭 1 棟, 久我森の宮町 4 棟, 淀美豆町 13 棟, 向島立河原町 4 棟, 羽束師古川町 4 棟, 桃山町大島 4 棟, 淀本町 2 棟, 向島吹田河原町 4 棟, 桃山町正宗 2 棟, 白銀町 1 棟, 桃山町日向 2 棟, 革屋町 1 棟, 羽束師志水町 9 棟, 下鳥羽西芹川町 1 棟, 羽束師菱川町 2 棟, 西榭屋町 1 棟, 榭形町 1 棟, 向島鷹場町 1 棟, 納所町 3 棟, 向島津田町 3 棟, 景勝町 1 棟, 横大路中ノ庄町 2 棟, 納所薬師堂 1 棟, 納所南城堀 1 棟, 横大路下三栖山殿 2 棟, 新町一丁目 1 棟, 桃山町弾正島 1 棟, 向島庚申町 1 棟, 久我御旅町 1 棟, 桃山町鍋島 1 棟, 淀生津町 4 棟, 向島中島町 2 棟, 向島上林町 1 棟, 淀新町 1 棟, 下鳥羽北三町 1 棟, 横大路柿ノ本町 1 棟, 竹田七瀬川町 1 棟, 羽束師鴨川町 1 棟, 成町 1 棟, 下鳥羽北ノ口町 1 棟, 竹田内畑町 2 棟, 桃山町因幡 1 棟, 横大路長畑町 1 棟, 調査中 1 棟
	伏見区 (深草) <u>35 棟</u>	深草大亀谷万帖敷町 <u>6 棟</u> , 深草墨染町 2 棟, 深草直違橋十丁目 1 棟, 深草瓦町 2 棟, 深草飯食町 1 棟, 深草仙石屋敷町 1 棟, 深草藤森玄蕃町 1 棟, 深草ヲカヤ町 1 棟, 深草綿森町 1 棟, 深草西浦町二丁目 1 棟, 深草藤森町 1 棟, 深草願成町 1 棟, 深草池ノ内町 1 棟, 深草西川原町 1 棟, 深草向川原町 1 棟, 深草大亀谷大山町 1 棟, 深草鞍ヶ谷 1 棟, 深草大亀谷東寺町 1 棟, 深草藪之内町 1 棟, 深草大亀谷西寺町 1 棟, 深草森吉町 1 棟, 深草相深町 1 棟, 深草西浦町一丁目 1 棟, 深草大亀谷内膳町 1 棟, 深草枯木町 1 棟, 深草北新町 1 棟, 深草平田町 1 棟, <u>深草真宗院山町 1 棟</u>
	伏見区 (醍醐) 37 棟	醍醐上山口町 1 棟, 石田大受町 3 棟, 醍醐外山街道町 4 棟, 石田大山町 3 棟, 醍醐烏橋町 2 棟, 醍醐僧尊坊町 1 棟, 日野谷寺町 2 棟, 醍醐南里町 1 棟, 日野西川類 2 棟, 醍醐多近田町 1 棟, 醍醐御園尾町 1 棟, 醍醐古道町 3 棟, 日野西

			風呂町2棟, 醍醐上端山町2棟, 醍醐落保町1棟, 醍醐東合場町1棟, 醍醐和泉町1棟, 醍醐京道町1棟, 醍醐鍵尾町2棟, 日野慈悲町1棟, 醍醐切レ戸町2棟
床上浸水	1棟	右京区 (京北) 1棟	京北周山町1棟

イ 非住家被害 (公共建物)

被害区分	合計	行政区	発生場所
一部破損	19棟	北区 1棟	出雲路立テ本町1棟 (京都市交響楽団練習場)
		上京区 1棟	堀出シ町1棟 (上京区総合庁舎)
		左京区 6棟	大原来迎院町1棟 (大原出張所), 八瀬秋元町1棟 (八瀬出張所), 静市市原町1棟 (東北部クリーンセンター), 左京区下鴨半木町1棟 (京都コンサートホール), 岡崎最勝寺町1棟 (美術館別館), 岡崎円勝寺町1棟 (美術館附属棟)
		中京区 2棟	中京区山伏山町1棟 (京都芸術センター), 壬生東高田町 (市立病院駐車場内)
		東山区 1棟	円山町1棟 (円山公園音楽堂)
		下京区 2棟	朱雀分木町1棟 (中央卸売市場第一市場), 東塩小路釜殿町1棟 (京都駅)
		南区 1棟	吉祥院石原東之口1棟 (中央食肉市場)
		右京区 (京北) 3棟	京北下町殿橋ノ元1棟 (下町公民館), 京北宮町宮野1棟 (黒田基幹集落センター), 京北辻町狭間ノ元1棟 (辻区公民館)
		伏見区 1棟	京町南七丁目1棟 (呉竹文化センター)
		伏見区 (深草) 1棟	深草向畑町1棟 (深草支所)

ウ 非住家被害 (その他の建物)

被害区分	合計	行政区	発生場所
全壊	1棟	北区 1棟	紫竹下園生町1棟
一部破損	50棟	北区 4棟	大宮西野山町1棟, 大宮釈迦谷1棟, 紫竹西桃ノ本町1棟, 紫野上鳥田町1棟
		上京区 2棟	二神町1棟, 三軒町1棟
		中京区 19棟	西ノ京北小路町1棟, 壬生高樋町1棟, 大文字町1棟, 壬生朱雀町1棟, 西ノ京北壺井町1棟, 尾張町1棟, 上松屋

			町 1 棟, 壬生東淵田町 1 棟, 鏡屋町 1 棟, 中之町 1 棟, 三条猪熊町 1 棟, 三条会商店街内 1 棟, 西ノ京池ノ内町 1 棟, 壬生相合町 1 棟, 壬生賀陽御所町 1 棟, 壬生東高田町 1 棟, 壬生森町 1 棟, 西ノ京池ノ内町 1 棟, その他 1 棟
	東山区 4 棟		博多町 1 棟, 古川町 1 棟, 祇園町 1 棟, 今熊野柳ノ森町 1 棟
	下京区 1 棟		立売東町 1 棟
	南区 3 棟		西九条大国町 1 棟, 久世高田町 1 棟, 久世築山町 1 棟
	右京区 3 棟		梅津堤下町 1 棟, 西京極南庄境町 1 棟, 西京極三反田町 1 棟
	右京区 (京北) 3 棟		京北下黒田町 1 棟, 京北比賀江町田布施 1 棟, 京北中江町谷川尻 1 棟
	西京区 1 棟		桂上野今井町 1 棟
	西京区 (洛西) 1 棟		大原野東境谷町二丁目 1 棟
	伏見区 7 棟		久我西出町 1 棟, 景勝町 1 棟, 淀美豆町 1 棟, 革屋町 1 棟, 下烏羽西芹川町 1 棟, 伯耆町 1 棟, 納屋町 1 棟
	伏見区 (醍醐) 2 棟		醍醐御霊ケ下町 1 棟, 醍醐鍵尾町 1 棟

※ 調査中の建物被害（概数）

北区 7 棟, 上京区 68 棟, 左京区 4 棟, 下京区 11 棟, 西京区 1 棟, 西京区（洛西）2 棟, 伏見区 78 棟

(3) 道路被害等（9月10日16時00分現在）

区分	規制中 [※]	規制解除	合計
倒木	<u>28</u> 件	<u>29</u> 件	57 件
その他	2 件	0 件	2 件
合計	<u>30</u> 件	<u>29</u> 件	59 件

※ 内容に記載がない場合は全面通行止め

【倒木】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
市道	加茂街道	北区紫竹上長目町 他		○
市道	上烏羽経 6 7 号線	南区上烏羽塔ノ森上河原	○	
国道	3 6 7 号	三宅橋～左京区大原上野町（野村別れ） ※当初, 大原小出石町まで通行止め	○	

国道	162号	右京区梅ヶ畑高鼻町～北区中川中山 ※一部片側交互通行	○	
		右京区京北弓削町	○	
国道	477号	左京区大原小出石町～左京区鞍馬本町	○	
		右京区京北井戸町～左京区鞍馬本町		○
府道	西陣杉坂線 (府道31号線)	北区大宮釈迦谷～北区中川中山	○	
府道	下鴨大津線 (府道30号線)	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町		○
市道	日吉南通	東山区今熊野日吉町		○
府道	京都京北線 (府道61号線)	北区十三石山	○	
		右京区上弓削町～右京区京北井戸町		○
市道	三条通	山科区日ノ岡夷谷町		○
府道	渋谷街道	東山区清閑寺池田町		○
市道	鏡石通	北区衣笠鏡石町 他	○	
府道	雲ヶ畑下杉坂線 (府道107号)	北区真弓善福～北区杉坂都町	○	
市道	鷹峯3号線	北区鷹峯光悦町		○
市道	千束御室線	北区大北山鷹峯町		○
市道	大宮5号線	北区大宮釈迦谷		○
市道	西賀茂35号線	上京区西賀茂角社町		○
府道	上黒田貴船線 (府道361号線)	貴船神社奥宮～芹生峠	○	
府道	京都広河原美山線 (府道38号線)	左京区鞍馬本町 (鞍馬温泉～花脊峠) ※当初通行止め区間: 左京区鞍馬二ノ瀬町～百井別れ	○	
		左京区広河原尾花町佐々里峠～左京区花脊大布施町		○
市道	二ノ瀬市原線	左京区鞍馬二ノ瀬町	○	
市道	山科日ノ岡経12号線	山科区日ノ岡夷谷町		○
市道	山科西野山経61号線	山科区西野山中鳥井町	○	
市道	渋谷蹴上線 (東山ドライブウェイ)	東山区今熊野阿弥陀ヶ峯町～山科区日ノ岡夷谷町		○
市道	山科日ノ岡経5号線	山科区日ノ岡夷谷町		○
市道	山科勸修寺経91号線	山科区勸修寺北大日町		○
市道	山科安朱経8号線	山科区安朱屋敷町		○
市道	山科西野緯3号線	山科区岸ノ下町		○
市道	清閑寺緯2号線	東山区清閑寺池田町	○	
市道	木屋町通	下京区和泉屋町		○
府道	京都日吉美山線 (府道50号線)	右京区嵯峨鳥居本深谷町～嵯峨越畑南ノ町	○	
市道	松尾嵐山緯68号線	西京区中尾下町～西京区元録山町 ※片側交互通行	○	
府道	沓掛西大路五条線	西京区檜原秤谷町	○	
府道	久多広河原線	左京区広河原杓子屋町～左京区久多川合町		○

	(府道110号)			
府道	麻生古屋梅ノ木線 (府道781号)	左京区久多下ノ町		○
府道	佐々里井戸線 (府道370号線)	右京区京北小塩町		○
府道	中地熊田線 (府道365号線)	右京区京北熊田町～右京区京北中地町	○	
市道	小野郷1号線	北区大森中山	○	
市道	中川1号線	北区中川東山	○	
市道	西賀茂3-1号線	北区西賀茂妙見堂 他	○	
市道	今熊野経14号線	東山区今熊野剣ノ宮町		○
市道	梅津緯61号線線	右京区梅津南町		○
市道	嵯峨経184号線	右京区天龍寺芒ノ馬場町 他		○
市道	嵯峨緯128号線	右京区天龍寺芒ノ馬場町 他		○
市道	花脊1号線	左京区花脊原地町 ※片側交互通行大型車不可	○	
市道	松尾嵐山経66号線	西京区嵐山西一川町	○	
市道	桃山緯86号線	伏見区桃山町三河～伏見区桃山町駿河		○
市道	八幡宮清田線	右京区京北上中町	○	
府道	醍醐大津線 (府道782号線)	伏見区醍醐山町～伏見区醍醐陀羅谷	○	
市道	上賀茂経13号線	北区上賀茂狭間町～北区上賀茂ケシ山		○
市道	小栗栖経39号線	山科勸修寺御所ノ内町～伏見区小栗栖牛ケ淵町		○
市道	牛尾道	山科区小山長尾	○	
市道	山合線	右京区京北下宇津町奥川原～右京区京北下宇津町大山	○	
府道	宮ノ辻神吉線 (府道363号線)	右京区京北細野町～市境(倒木及び土砂崩落)	○	

【その他】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
市道	中久世経6号線	小屋が道路上に倒壊 南区久世中久世二丁目	○	
府道	宇多野嵐山山田線	渡月橋上の欄干倒壊, 歩道通行止め 西京区嵐山中尾下町～右京区嵯峨天龍寺造路町	○	
市道	久世高田1号線	バス停の屋根が飛散 南区久世高田町 ※通行規制がなかったもの		

(4) 農林水産被害

区分	合計	被害状況
農作物	42.96ha	柿, ぶどう, ネギ, キャベツ, 小松菜, なす等 中京区 0.2ha, 山科区 10.1ha, 南区 2.2ha, 右京区 3.2ha, 西京区 24.46ha, 伏見区 2.8ha
農地	2 箇所	畦畔崩壊 右京区 2 箇所
農業用施設	215 箇所	倉庫, ビニールハウス, 取水施設等の破損 北区 47 箇所, 左京区 42 箇所, 中京区 3 箇所, 山科区 5 箇所, 下京区 4 箇所, 南区 7 箇所, 右京区 66 箇所, 西京区 25 箇所, 伏見区 16 箇所
林道等	44 箇所	倒木 北区 9 箇所, 左京区 18 箇所, 右京区 17 箇所

(5) 文化財関係被害

区分	合計	被害の概要等
有形文化財 (建造物) 国宝	7 件	<p><国宝></p> <ul style="list-style-type: none"> ○大徳寺方丈及び玄関 (北区) <ul style="list-style-type: none"> ・背面雲門庵の檜皮がめくれ, 東妻面木連格子が破損し一部脱落, 瓦が一部落下, 正面中央欄間落下 ○大報恩寺 本堂 (上京区) <ul style="list-style-type: none"> ・強風等による檜皮のめくれ ○北野天満宮本殿 (上京区) <ul style="list-style-type: none"> ・拝殿部分妻板, 破損 ○二条城 二ノ丸御殿 (中京区) <ul style="list-style-type: none"> ・遠侍の屋根降棟で瓦落下, 各所で破風飾り金具落下 ○仁和寺 金堂 (右京区) <ul style="list-style-type: none"> ・下蔀 (正面西端) 外れ, 横猿金物の破損多数 ○醍醐寺金堂 (伏見区) <ul style="list-style-type: none"> ・瓦が一部破損 ○三宝院殿堂表書院 (伏見区) <ul style="list-style-type: none"> ・南面屋根下棟瓦の落下
有形文化財 (建造物) 重要文化財	45 件	<ul style="list-style-type: none"> ○大徳寺仏殿 (北区) <ul style="list-style-type: none"> ・南東降棟の瓦がめくれる ○大徳寺勅使門 (北区) <ul style="list-style-type: none"> ・樹木折損により北西隅檜皮が破損, 扉軸が破損 ○龍源院本堂 (北区) <ul style="list-style-type: none"> ・西面檜皮が一部破損, 竹ノ節欄間落下, 襖亀裂破 ○平野神社本殿 (北区) <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮めくれ ○瑞峯院本堂 (北区) <ul style="list-style-type: none"> ・襖絵及び杉戸の破損 ○京都府庁 旧本館 (上京区) <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス窓の一部破損, バルコニー扉の蝶番破損等

	<ul style="list-style-type: none"> ○報土寺 本堂（上京区） <ul style="list-style-type: none"> ・屋根瓦を破損 ○北野天満宮西廻廊（上京区） <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮が一部めくれる，箱棟一部破損 ○清風荘 主屋（左京区） <ul style="list-style-type: none"> ・建具，天井等の破損 ○旧三井家下鴨別邸（左京区） <ul style="list-style-type: none"> ・煉瓦塀の瓦破損 ○知恩寺御影堂（左京区） <ul style="list-style-type: none"> ・降棟が大部分落下 ○知恩寺釈迦堂（左京区） <ul style="list-style-type: none"> ・降棟瓦落下 ○知恩寺阿弥陀堂（左京区） <ul style="list-style-type: none"> ・降棟瓦落下 ○聖護院書院（左京区） <ul style="list-style-type: none"> ・こけらめくれ，瓦落下により雨漏り ○二条城 鳴子門（中京区） <ul style="list-style-type: none"> ・扉破損 ○二条城 土蔵（米蔵）（中京区） <ul style="list-style-type: none"> ・南東隅鬼瓦落下 ○二条城 東南隅櫓（中京区） <ul style="list-style-type: none"> ・瓦落下 ○旧帝国京都博物館 本館（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・屋根銅板が破損 ○旧帝国京都博物館 表門（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・屋根銅板が破損（2箇所） ○八坂神社 本殿（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・正面水切り銅板が半分ほどめくれる ○泉涌寺 仏殿（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・瓦一部落下 ○清水寺三重塔（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・受平瓦（初重，二重東西面南端部）がまくれ上り，割損 ○清水寺鐘楼（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・留蓋（北東隅）の割損，飛散 ○地主神社本殿（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮一部破損 ○地主神社拝殿（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・建物傾斜，檜皮一部破損 ○東福寺二王門（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・漆喰壁の剥落 ○東福寺東司（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・利根丸瓦の落下 ○東福寺禅堂（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・南妻懸魚の鰭が落下，利根丸瓦の落下
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ○東福寺常楽庵客殿（普門院）（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・南妻面の木連格子，破損落下 ○東福寺常楽庵塔司寮（書院）（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・棟積，雁振瓦等破損，落下 ○本願寺虎之間（下京区） <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮葺の一部破損 ○本願寺阿弥陀堂門（下京区） <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮葺の一部破損 ○教王護国寺（東寺）南大門（南区） <ul style="list-style-type: none"> ・瓦一部落下 ○教王護国寺（東寺）北大門（南区） <ul style="list-style-type: none"> ・扉框の割け ○仁和寺 御影堂（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・板唐戸金具が破損 ○仁和寺 仁王門（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・降棟の瓦落下 ○仁和寺 南大門（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・瓦一部落下 ○仁和寺 北大門（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・扉框の割け ○大覚寺客殿（正宸殿）（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・鴨居，土壁落下+襖（模写）戸が外れる ○大覚寺宸殿（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・襖（模写）戸が外れる，天井板割れなど破損 妻木連格子破損 ○天球院本堂（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・隅棟獅子口落下，棟積み崩れ ○御香宮神社本殿（伏見区） <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮がめくれる ○御香宮神社表門（伏見区） <ul style="list-style-type: none"> ・東大鬼がずれ，周辺の瓦が落下 ○三宝院殿堂勅使の間（伏見区） <ul style="list-style-type: none"> ・南面屋根下棟瓦の落下 ○三宝院殿堂庫裏（伏見区） <ul style="list-style-type: none"> ・南面屋根下棟瓦の落下
<p style="text-align: center;">有形文化財 （建造物） 国登録文化財</p>	<p style="text-align: center;">7 件</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○旧京都市立有濟小学校 太鼓望楼（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・屋根を破損。 ○弥栄会館（東山区） <ul style="list-style-type: none"> ・銅瓦破損 ○仁和寺 宸殿（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・檜皮のめくれ拡大 ○仁和寺 勅使門（右京区） <ul style="list-style-type: none"> ・扉の彫刻に破損 ○仁和寺 靈明殿（右京区）

		<ul style="list-style-type: none"> ・ 建具破損 ○仁和寺 黒書院（右京区） ・ 建具破損 ○仁和寺 白書院（右京区） ・ 降棟瓦破損
有形文化財 （建造物） 市指定・登録文化財	14 件	<p><市指定></p> <ul style="list-style-type: none"> ○櫻谷文庫 画室（北区） ・ ガラス戸破損 ○日本聖公会聖アグネス教会 聖堂（上京区） ・ 瓦屋根破損 ○観音寺 本堂（上京区） ・ 瓦屋根破損 ○宝鏡寺 本堂（上京区） ・ 瓦屋根破損 ○志古淵（しこぶち）神社 本殿（左京区） ・ 屋根破損 ○満願寺文子（あやこ）天満宮 拝殿（左京区） ・ 倒壊 ○勝林院本堂（左京区） ・ 柿葺屋根破損 ○檀王法林寺本堂（左京区） ・ 瓦屋根破損 ○八木家住宅 主屋（中京区） ・ 瓦及び扉破損 ○毘沙門堂 勅使門（山科区） ・ 屋根檜皮破損 ○長江家住宅 離れ座敷（下京区） ・ 蔵漆喰壁の一部剥落，瓦破損 ○島原大門（下京区） ・ 扉の開閉不可 ○六孫王神社東西廊（南区） ・ 屋根破損 ○大原野神社 東西廊（西京区） ・ 屋根破損
民俗文化財	1 件	<p><重要無形民俗文化財></p> <ul style="list-style-type: none"> ○嵯峨大念仏狂言（右京区） ・ 専用舞台（嵯峨狂言堂）破損
記念物 （史跡及び名勝）	3 件	<p><特別史跡及び特別名勝></p> <ul style="list-style-type: none"> ○鹿苑寺（金閣寺）庭園（北区） ・ 倒木多数 ○醍醐寺三宝院庭園（伏見区） ・ 茶室枕流亭こけら屋根，土塀瓦屋根き損，高木裂損 ・ 倒木多数

		<p><史跡及び名勝></p> <p>○嵐山（西京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・渡月橋の欄干が倒れる。
記念物（史跡）	17 件	<p>○賀茂別雷神社（上賀茂神社）（北区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数。土塀破損 <p>○船岡山（北区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建勲神社で手水舎倒壊，稻荷社本殿・拝殿倒壊，倒木 <p>○御土居（北野天満宮内）（北区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○賀茂御祖神社境内（下鴨神社）（左京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数 <p>○栗栖野瓦窯（左京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○伊藤仁斎宅（古義堂）跡ならびに書庫（中京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・書庫の瓦落下 <p>○旧二条離宮（二条城）（中京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南門瓦落下，倒木 <p>○平安宮跡 豊楽院跡（中京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・石垣破損 <p>○神泉苑（中京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数 <p>○山科本願寺跡（山科区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○西本願寺 南能舞台の塀（下京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒壊 <p>○西寺跡（南区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大木の枝折れ <p>○仁和寺御所跡（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○天塚古墳（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東隣地への倒木 <p>○天皇の杜古墳（西京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数 <p>○檜原廃寺跡（西京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数 <p>○醍醐寺境内（伏見区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木
記念物 （市指定史跡）	3 件	<p>○月読神社境内（西京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木により本殿檜皮屋根及び塀破損 <p>○大枝山古墳群（西京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○羽束師坐天照御魂神社境内（伏見区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木により本殿透塀破損
記念物	1 件	○福西古墳 7号墳及び 10号墳附縄文時代遺物包含層（西京区）

(市登録史跡)		・倒木
記念物 (名勝)	10 件	<p><特別名勝></p> <p>○金地院庭園（左京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土塀倒壊 <p>○法金剛院青女滝（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高木裂損，倒木多数 <p><名勝></p> <p>○無鄰菴（左京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・母屋の雨戸が外れ ・樹木の枝葉が庭園中に散乱 <p>○曼殊院書院庭園（左京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土塀，境内建物建具棄損 <p>○成就院庭園（東山区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高木裂損，倒木多数 <p>○円山公園（東山区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木多数，電柱倒壊 <p>○涉成園（下京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○滴翠園（下京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・澆花堂茶室こけら屋根き損，清浄亭露地寄付倒壊，旧仏飯所西側の板塀倒壊，鐘楼西側門の傾倒，倒木数本 <p>○双ヶ岡（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木数百本 <p>○御室（サクラ）（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・桜木 2 本裂損
記念物 (市指定天然記念物)	1 件	<p>○八幡宮のスギ（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大枝落下
市環境保全地区	5 件	<p>○志古淵（しこぶち）神社（左京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 ・若宮社が倒木による屋根破損及び棟折損 <p>○地藏院（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○浄住寺（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木 <p>○五社神社（西京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観音堂及び地藏堂の屋根破損 <p>○天穂日命神社（あめのほひみこと じんじゃ）（伏見区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒木
有形文化財 (美術工芸品) 国宝及び重要文化財	6 件	<p><国宝></p> <p>○清凉寺木造阿阿弥陀如来及両脇侍坐像（右京区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収蔵庫に倒木，屋根に破損 <p><重要文化財></p> <p>○大將軍八神社 木造大將軍神像（上京区）</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ・収蔵庫の屋根に破損 ○月輪寺 木造千手観音立像（右京区） ・収蔵庫に倒木，屋根に破損 ○大覚寺 障壁画（右京区） ・収蔵庫に倒木，屋根の軒破損 ○大報恩寺 木造釈迦如来像（上京区） ・強風等による檜皮のめくれ ○木造空也上人立像（東山区） ・収蔵庫の屋根の瓦が剥がれる
その他建物被害	2件	<ul style="list-style-type: none"> ○奥田分家（山科区） ・屋根瓦飛散 ○下鳥羽収蔵庫（伏見区） ・女子トイレ完全倒壊 ・南側フェンスが隣地の駐車場に倒壊，資材の改修済み。

(6) スポーツ施設被害

体育館，運動公園等において倒木，屋根材やフェンスの一部破損等

合計 40 件 左京区 8 件，中京区 1 件，山科区 2 件，南区 8 件，右京区 11 件，西京区 1 件，西京区（洛西）1 件，伏見区 8 件

(7) 公園関係被害（文化市民局が所管する運動公園等を除く）

倒木が発生

合計 11 件 左京区 1 件，中京区 1 件，南区 4 件，西京区 5 件

(8) 文教施設被害

施設区分	合計	被害状況
学校施設	131 件	<p>一部破損（ガラス破損，屋根材飛散等）</p> <p>小学校 74 件 北区 9 件，上京区 5 件，左京区 5 件，中京区 5 件，山科区 6 件，下京区 3 件，南区 6 件，右京区 9 件，西京区 9 件，伏見区 17 件</p> <p>中学校 33 件， 北区 1 件，上京区 3 件，左京区 4 件，中京区 2 件，山科区 4 件，下京区 1 件，南区 3 件，右京区 4 件，西京区 5 件，伏見区 6 件</p> <p>小中学校 3 件 左京区 1 件，東山区 2 件</p> <p>高等学校 8 件 北区 1 件，中京区 3 件，東山区 1 件，南区 1 件，伏見区 2 件</p> <p>総合支援学校 6 件 上京区 1 件，左京区 1 件，東山区 1 件，山科区 1 件，西京区 1 件 伏見区 1 件</p> <p>閉校施設 6 件 中京区 1 件，東山区 1 件，下京区 1 件，南区 2 件，伏見区 1 件</p> <p>大学 1 件</p>

		西京区 1 件
幼稚園	3 件	一部破損（ガラス破損，倉庫屋根破損等）3 件 上京区 1 件，伏見区 2 件
その他	10 件	一部破損（ガラス破損，屋根破損等） 図書館 3 件（北区，左京区，南区），ふれあいの杜北学習室（北区）， 京都まなびの街生き方探究館（上京区），京都アスニー（中京区）， 教育相談総合センター（中京区），総合教育センター（下京区）， 青少年科学センター（伏見区），奥志摩みさきの家（三重県）

(9) 医療施設被害

施設区分	合計	被害状況
病院	4 件	一部破損 4 件（ガラス破損等） 北区 1 件，中京区 1 件，右京区 1 件，西京区 1 件
その他	1 件	一部破損 1 件（ガラス破損） 京都市衛生環境研究所（中京区）

(10) 福祉施設被害

施設区分	合計	被害状況
総合福祉施設	2 件	一部破損 2 件（屋根瓦落下，天井の金属片落下等） 下京総合福祉センター（下京区），健康増進センター（南区）
高齢者福祉施設	17 件	一部破損 17 件（屋根破損，柵破損等） 地域包括支援センター 3 件（東山区，下京区，伏見区），老人福祉 センター 4 件（山科区，南区 2 件，伏見区），老人デイサービス センター等 6 件（東山区，右京区 4 件，伏見区），老人保健施設 等 2 件（山科区，伏見区），京北山国ふるさと園（右京区）， 京都北野病院（北区）
障害者福祉施設	14 件	一部破損 14 件（ガラス破損，屋根破損，扉破損等） 障害者デイサービスセンター 2 件（西京区 2 件）， 発達障害者支援センターかがやき（上京区），障害者スポーツ センター（左京区），聴覚言語障害センター（中京区），夢花咲塾 あけぼの（中京区），ジョイント・ほっと（下京区），西寺育成苑 （南区），障害者教養文化体育会館（南区），就労サポート梅の宮 （右京区），京北やまぐにの郷（右京区），洛西ふれあいの里 授産園（西京区），大原野の杜（西京区），横大路学園（伏見区），
児童福祉施設	193 件	一部破損 193 件（ガラス破損，屋根破損，フェンス破損等） 青少年活動センター 5 件（北区，中京区，山科区，南区，伏見区）， 児童館 27 件（北区 2 件，左京区 3 件，山科区 2 件，下京区 1 件， 南区 5 件，右京区 3 件，西京区 2 件，伏見区 9 件）， 保育園等 136 件（北区 5 件，上京区 9 件，左京区 12 件，中京区 12 件，東山区 4 件，山科区 6 件，下京区 3 件，南区 13 件，右京 区 23 件，西京区 20 件，伏見区 29 件）， 認定こども園 14 件（北区 3 件，左京区 2 件，山科区 2 件，右京 区 1 件，西京区 1 件，伏見区 5 件），児童福祉センター 1 件（上京 区），児童養護施設等 6 件（北区，上京区，左京区，東山区，西

		京区2件), こども体育館1件(左京区), その他障害児施設1件(北区), つどいの広場2件(下京区, 伏見区)
母子福祉施設	2件	一部破損2件(屋根破損) 母子生活支援施設2件(山科区, 右京区)
その他	4件	一部破損4件(屋根破損, フェンス破損, 墓石倒壊等) 市営大日山墓地(左京区), 旧こころの健康増進センター(中京区), 動物愛護センター支所(西京区), 旧児童館1件(西京区) その他1件(ドッグランのフェンス屈曲) 動物愛護センター(南区)

(11) 市営交通関係被害

ア 市バス関係

区分	合計	被害状況
バス車両	3件	ガラス割れ等(80号系統, 110号系統, 205乙系統)
停留所	11件	テント破損, 広告落下, 標識柱転倒等(四条御前通(西行), 七条御前通(東行), 四条大宮(東行西詰)等)
営業所等	7件	倒木, 雨漏り等(西賀茂営業所, 錦林出張所, 自動車整備工場等)

イ 地下鉄関係

区分	合計	被害状況
駅施設	4件	隣接ビルの扉故障(北山駅), サインパネル外れ等(北大路駅, 五条駅) 天井ボードの剥落(太秦天神川駅)

(12) 上下水道施設被害

ア 水道施設

停電により断水: 北区(中川, 小野郷), 左京区(貴船, 静原), 右京区(高雄, 長刀, 宕陰), 伏見区(桃山, 稻荷山)

復電により復旧: 北区(中川, 小野郷), 左京区(貴船, 静原), 右京区(高雄, 宕陰), 伏見区(桃山)

給水活動実施中: 西京区(外畑), 伏見区(稻荷山)

イ 下水道施設

京北地域, 山間地域において, マンホールポンプが停止。発動発電機を用いてマンホールポンプを稼働させるとともに, バキューム車による浚渫作業を実施。

全て復旧済み。

(13) 停電情報(関西電力ホームページ(9月11日 10:20更新))

京都市域で約1,710軒

北区: 約500軒, 左京区: 約790軒, 右京区: 約280軒, 西京区: 約10軒,

伏見区: 約130軒

2 避難勧告等の発令状況及び避難者数（避難者数が空欄の箇所については、現在調査中）

(1) 台風第21号

ア 避難情報の発令状況

行政区	学区等	対象災害	避難勧告	解除	指定緊急避難場所	最大避難者数
左京区	広河原	土砂災害	4日 15:45	4日 17:10	元堰源小学校	11

イ 自主的な避難場所開設の状況

行政区	学区等	避難場所	最大避難者数
北区	大宮	大宮小学校	4
	中川	中川自治会館	3
	小野郷	小野郷小・中学校	8
大森分校		2	
左京区	上高野	上高野小学校	2
	修学院	修学院小学校	1
	久多	久多いきいきセンター	9
	八瀬	八瀬小学校	20
		別所自治会館	
	花脊	花背小中学校	2
		京都きらら幼稚園	2
	葵	葵小学校	1
	川東	天理教河原町大教会	2
	新洞	元新洞小学校	2
	市原野	市原野自治会館	1
	大原	大原小中学校	1
	鞍馬	鞍馬自治会館	15
中京区	城巽	京都堀川音楽高等学校	3
	朱雀第二	朱雀第二小学校	0
	朱雀第八	朱雀第八小学校	2
南区	南大内	南大内小学校	
	東梅逕	九条中学校ふれあいサロン	
	九条		
	唐橋	唐橋小学校	
右京区	南太秦	南太秦小学校	10
	梅津	梅津小学校	1
	水尾	水尾小学校（休校中）	3
	宕陰	宕陰出張所会議室	0
右京区 （京北）	黒田	黒田基幹集落センター	8
	弓削	弓削自治会館	0
	周山	周山中学校	0
	山国	京北第二小学校	25
	宇津	宇津ふれあい会館	6
	細野	細野グリーン会館	0

西京区	松陽	松陽小学校	0
	檜原	檜原中学校	2
西京区 (洛西)	大原野	大原野小学校	6
		上里小学校	3
伏見区	竹田	竹田小学校	5
	板橋	伏見板橋小学校	3
	下鳥羽	下鳥羽小学校	4
	納所	納所小学校	4
	向島	向島小学校	3
	桃山	桃山小学校	5
	桃山東	桃山東文化ホール	
伏見区 (深草)	稲荷	稲荷小学校	1
	深草	深草小学校	3
伏見区 (醍醐)	池田東	池田東小学校ふれあいサロン	1
	小栗栖宮山	大受市営団地	3
合計			176

(2) 大雨警報（9月7日，9月9日発表）等

ア 避難情報の発令状況

行政区	学区等	対象災害	避難勧告	解除	指定緊急避難場所	最大 避難者数
西京区	大原野	土砂災害	7日 22:30*		高槻市役所檜田支所	3
右京区	山国	土砂災害	8日 4:00	8日 15:30	京北第二小学校	0
右京区	周山	土砂災害	8日 4:00	8日 15:30	周山中学校	0
右京区	宇津	土砂災害	8日 4:10	8日 15:30	宇津ふれあい会館	0
右京区	宕陰	土砂災害	8日 4:45	8日 15:30	越畑自治会館， 宕陰出張所会議室	1
右京区	弓削	土砂災害	8日 4:45	8日 15:30	弓削自治会館	0

※本市と高槻市にまたがる出灰地域に対して，今後の降雨予想を鑑み，両市で協議のうえ，早期に避難勧告を発令。

イ 自主的な避難場所開設の状況

行政区	学区等	避難場所	最大避難者数
北区	小野郷	小野郷小・中学校	3
右京区	南太秦	南太秦小学校	5

3 警報等発表期間中の最大時間雨量（上位5箇所）

(1) 台風第21号

	地点	最大時間雨量	該当日時	(参考) 警報等発表期間中の総雨量
1	花脊	59.5mm	9月4日14時台	84.5mm ※1
2	峰床山	42.5mm	9月4日14時台	81.0mm
3	西京	38.5mm	9月4日20時台	81.5mm
4	修学院	36.5mm	9月4日21時台	96.0mm
5	宕陰	35.0mm	9月4日14時台	63.0mm ※1
5	京北	35.0mm	9月4日14時台	51.5mm ※2

※1 花脊観測所、宕陰観測所については、9月4日15時以降停電による欠測のため、15時までの値

※2 京北観測所については、9月4日18時以降停電による欠測のため、18時までの値

(2) 大雨警報（9月7日、9月9日発表）等

	地点	最大時間雨量	該当日時	(参考) 警報等発表期間中の総雨量
1	京北	46.5mm	9月8日3時台	202.0mm
2	〃	34.0mm	9月8日2時台	〃
3	中川	27.5mm	9月8日3時台	187.0mm
3	峰床山	〃	〃	125.0mm
5	京北	23.0mm	9月10日3時台	202.0mm

4 警報等発表期間中の最大瞬間風速（観測地点：京都地方气象台）

最大瞬間風速：39.4m/s

風向：南

時刻：9月4日14時34分

5 市立学校の休校等の措置

	9月4日 (火)	9月5日 (水)	9月6日 (木)		9月7日 (金)		9月10日 (月)	
	休校(終日) (全市一律)	休校(終日)	休校(終日)	短縮授業	休校(終日)	短縮授業	休校(終日)	短縮授業
幼稚園	15園	—	—	—	—	—	—	—
小学校	159校	9校	3校	1校	3校	1校	3校	—
中学校	67校	3校	1校	—	1校	—	1校	—
小中学校	6校	2校	1校	1校	1校	—	—	1校
高等学校	9校	—	—	—	—	—	—	—
総合支援学校	8校	—	—	—	—	—	—	—
合計	264校・園	14校	5校	2校	5校	1校	4校	1校

※9月11日(火)から全校で通常授業

6 市バス及び地下鉄の運行状況

(1) 市バス

9月4日（火） 13時45分以降 全便運行見合わせ
 16時45分以降 順次運行再開

(2) 地下鉄

ア 台風第21号

烏丸線	9月4日（火） 14時45分以降 くいな橋～竹田 運行見合わせ 15時41分以降 間引き運転開始 16時31分以降 くいな橋～竹田 運行再開 17時51分以降 通常ダイヤでの運行再開 （地下鉄線と近鉄線の直通運転は中止）
東西線	通常運行 （ただし、地下鉄線と京阪京津線の直通運転は中止，一部の列車のみ運休）

イ 9月7日及び9月9日の大雨警報

東西線	<u>9月8日（土）</u> <u>通常運行</u> <u>（ただし、地下鉄線と京阪京津線の直通運転は中止，一部の列車のみ運休）</u> <u>※京阪京津線での倒木のため</u> <u>9月9日（日）</u> <u>通常運行</u> <u>（ただし、地下鉄線と京阪京津線の直通運転は中止，一部の列車のみ運休）</u> <u>※京阪京津線での倒木のため</u>
-----	--

参考1 気象警報等の発表状況及び本市の活動状況

発表日時		警 報				注 意 報			本市の活動状況
		大雨 (浸水)	大雨 (土砂)	洪水	暴風	大雨	洪水	強風	
9月3日	19時18分							●	災害対策本部 (地震に伴う平常体制)
9月4日	6時15分				●	●			災害対策本部 (第1号体制)
〃	10時14分	●	●	●	●				
〃	17時58分		●	●	●				
〃	18時53分		●	●				●	
〃	20時55分		●				●	●	
〃	21時29分	●	●	●				●	
〃	23時21分		●				●	●	
9月5日	4時10分					●			災害対策本部 (地震に伴う平常体制)
〃	10時15分	すべての警報, 注意報が解除							
9月6日	20時24分					●			災害対策本部 (第1号体制)
9月7日	22時40分		●				●		
〃	23時23分	●	●	●					
9月8日	5時53分		●	●					
〃	10時57分		●				●		
〃	11時52分		●						
〃	16時15分					●			
9月9日	16時10分	●	●						災害対策本部 (第1号体制)
9月10日	7時48分		●						
9月10日	17時35分					●			災害対策本部 (地震に伴う平常体制)
9月11日	9時33分	すべての警報, 注意報が解除							

参考2 その他の防災気象情報の発表状況

(1) 土砂災害警戒情報（京都市該当分）

発表日時		気象情報	対象区域
9月4日	15時25分	京都府土砂災害警戒情報 第2号	左京区, 右京区
〃	17時00分	京都府土砂災害警戒情報 第3号	(全区域で解除)
9月8日	2時55分	京都府土砂災害警戒情報 第3号	左京区, 右京区
〃	3時20分	京都府土砂災害警戒情報 第4号	北区
〃	15時10分	京都府土砂災害警戒情報 第7号	(全区域で解除)

(2) 竜巻注意情報（京都府南部）

発表日時		気象情報	有効時間
9月4日	14時18分	京都府竜巻注意情報 第1号	15時30分まで
〃	15時17分	京都府竜巻注意情報 第2号	16時30分まで
〃	16時30分	(更新なし)	—
〃	20時58分	京都府竜巻注意情報 第3号	22時10分まで
〃	22時10分	(更新なし)	—
9月8日	1時41分	京都府竜巻注意情報 第1号	2時50分まで
〃	2時41分	京都府竜巻注意情報 第2号	3時50分まで
〃	3時50分	京都府竜巻注意情報 第4号	5時00分まで
〃	5時00分	(更新なし)	—

(3) 記録的短時間大雨情報（京都市該当分）

発表日時		気象情報	内容
9月4日	14時58分	京都府記録的短時間大雨情報 第1号	左京区付近で約100mm
9月8日	3時47分	京都府記録的短時間大雨情報 第3号	北区付近で約90mm, 右京区南部付近で約90mm, 右京区北部付近で約90mm